

Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujący od 22.01.2020
kolektory słoneczne i pompy ciepła

Lp.	Usterki	Cena brutto	Typ zlecenia
1	Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach jednego przyjazdu) + cena konstrukcji, rury, armatury w razie konieczności wymiany lub dołożenia	1 500 zł	Praca dodatkowa
2	Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach 2 niezależnych wizyt) + cena konstrukcji, rury, armatury w razie konieczności wymiany lub dołożenia	2 300 zł	Praca dodatkowa
3	Montaż reduktora ciśnienia	400 zł	Praca dodatkowa
4	Montaż pompy obiegowej / montaż pompy na górnej węzownicy	1 000 zł	Praca dodatkowa
5	Montaż UPS-a (podtrzymanie napięcia)	900 zł	Praca dodatkowa
6	Czyszczenie reduktora ciśnień lub filtra siatkowego	170 zł	Praca dodatkowa
7	Czyszczenie wymiennika C.W.U. wewnątrz	800 zł	Praca dodatkowa
8	Wymiana rury solarnej (kol. rurowe-próżniowe) - uszkodzenie mechaniczne	300 zł	Praca dodatkowa
9	Powtórne uzupełnienie ciśnienia w przeponie naczynia wzbiorczego - uszkodzenie niegwarancyjne	50 zł	Praca dodatkowa
10	Przywrócenie prawidłowych ustawień w sterowniku solarnym - uszkodzenie niegwarancyjne na skutek ingerencji użytkownika w urządzenie	300 zł	Praca dodatkowa
11	Wymiana anody tytanowej - uszkodzenie niegwarancyjne (np. na skutek braku podpięcia zasilania do sprawnie działającej sieci elektrycznej)	400 zł	Praca dodatkowa
12	Wymiana dwóch luster kolektora - uszkodzenie mechaniczne	300 zł	Praca dodatkowa
13	Wymiana akumulatora w systemie zasilania awaryjnego - uszkodzenie w wyniku głębokiego rozładowania	350 zł	Praca dodatkowa
14	Wymiana sterownika solarnego - uszkodzenie niegwarancyjne	600 zł	Interwencja niegwarancyjna
15	Wymiana czujnika T1 - uszkodzenie niegwarancyjne	200 zł	Interwencja niegwarancyjna
16	Wymiana reduktora ciśnienia - uszkodzenie niegwarancyjne	400 zł	Interwencja niegwarancyjna
17	Wymiana zasilacza do anody po przepięciu (zasilacz trafia do ekspertyzy)	600 zł	Interwencja niegwarancyjna
18	Wymiana pompy solarnej - uszkodzenie niegwarancyjne	870 zł	Interwencja niegwarancyjna
19	Wymiana pompy CO/CWU - uszkodzenie niegwarancyjne	750 zł	Interwencja niegwarancyjna
20	Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja oraz ponowne przeszkolenie Użytkownika; ewentualne wykonanie właściwych nastaw	200 zł	Interwencja niegwarancyjna
21	Godzina pracy serwisanta (dla prac nieujętych cennikiem)	250 zł	Interwencja niegwarancyjna
22	Wymiana pompy ciepła - uszkodzenie niegwarancyjne	Cena ustalana indywidualnie	Interwencja niegwarancyjna

FlexiPower Group
Sp. z o.o. Sp. k.
95-200 Pabianice, Kudrowice 12
NIP 7312045200; KRS 0000463831
BDO 000110396
(2)

Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujący od 22.01.2020
Fotowoltaika

Lp.	Usterki	Cena brutto	Uwagi
1	Wymiana falownika - uszkodzenie niegwarancyjne	Cena ustalana indywidualnie w zależności od urządzenia	Interwencja niegwarancyjna
2	Wymiana modułu - uszkodzenie niegwarancyjne	Cena ustalana indywidualnie w zależności od urządzenia	Interwencja niegwarancyjna
3	Przeniesienie paneli w inne miejsce - 1 wizyta (instalacja o mocy do 5kW)	2 300 zł	Praca dodatkowa
4	Przeniesienie paneli w inne miejsce - 2 wizyty (instalacja o mocy do 5 kW)	2 800 zł	Praca dodatkowa
5	Przeniesienie paneli w inne miejsce (instalacja o mocy powyżej 5kW)	Cena ustalana indywidualnie	Praca dodatkowa
6	Wymiana modułu (uszkodzenie) - cena usługi polegającej na wymianie jednego modułu (uszkodzenie niegwarancyjne). Cena nie uwzględnia ceny urządzenia, która będzie ustalana indywidualnie.	300 zł	Praca dodatkowa
7	Niezasadne wezwanie serwisu - weryfikacja instalacji/ponowne przeszkolenie Użytkownika	300 zł	Praca dodatkowa
8	Konfiguracja instalacji z internetem po zmianie operatora sieci	350	Praca dodatkowa
9	Konfiguracja instalacji z internetem	250	Praca dodatkowa
10	Dodatkowy montaż monitoringu Instalacji	300	Praca dodatkowa
11	Godzina pracy serwisanta podczas prac nieujętych w cenniku	300	Praca dodatkowa

FlexiPower Group
Sp. z o.o. Sp. k.
 95-200 Pabianice, Kudrowice 12
 NIP 7312045200, KRS 0000463831
 BDO 000110396
 (2)

Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujący od 22.01.2020
kotły na biomasę

Lp.	Usterki	Cena brutto	Uwagi
1	Wymiana rury bezpieczeństwa podajnika - uszkodzenie niegwarancyjne	500 zł	Interwencja niegwarancyjna
2	Wymiana fotokomórki - uszkodzenie niegwarancyjne	450 zł	Interwencja niegwarancyjna
3	Wymiana zapalarki - uszkodzenie niegwarancyjne	300 zł	Praca dodatkowa
4	Wymiana paleniska kotła - uszkodzenie niegwarancyjne	1 500 zł	Praca dodatkowa
5	Wymiana motoreduktora - uszkodzenie niegwarancyjne	1 000 zł	Interwencja niegwarancyjna
6	Wymiana wentylatora - uszkodzenie niegwarancyjne	750 zł	Interwencja niegwarancyjna
7	Wymiana ślimaka - uszkodzenie niegwarancyjne	630 zł	Interwencja niegwarancyjna
8	Wymiana kolana paleniska - uszkodzenie niegwarancyjne	250 zł	Interwencja niegwarancyjna
9	Wymiana zgarniacza szlaki - uszkodzenie niegwarancyjne	500 zł	Praca dodatkowa
10	Wymiana komory powietrznej - uszkodzenie niegwarancyjne	600 zł	Interwencja niegwarancyjna
11	Wymiana płyty głównej (sterownika kotła) - uszkodzenie niegwarancyjne	1 800 zł	Praca dodatkowa
12	Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja pracy instalacji oraz w razie konieczności: przewiezenie pelletu; optymalizacja nastaw; wykonanie czyszczenia i konserwacji należących do czynności eksploatacyjnych Użytkownika; ponowne przeszkolenie Użytkownika.	450 zł	Praca dodatkowa
13	Wymiana łącznika elastycznego (do 1 metra)	500 zł	Praca dodatkowa
14	Niegwarancyjne uruchomienie kotła	500 zł	Praca dodatkowa
15	Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny kotła do 30kW	400 zł	Praca dodatkowa
16	Uruchomienie zablokowanego zgarniacza szlaki, podajnika	450 zł	Praca dodatkowa
17	Usunięcie wycieków hydraulicznych i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	450 zł	Praca dodatkowa
18	Uruchomienie kotła po zadziałaniu zabezpieczenia STB i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	450 zł	Praca dodatkowa

FlexiPower Group
Sp. z o.o. Sp. K.
95-200 Pabianice, Kudrowice 12
NIP 7312045200; KRŚ 0000463831
BD 000110396
(2)